

ARVOREDO CAPAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO

Avenida Ganchos, nº 1601, Ganchos de Fora, Governador Celso Ramos/SC.

FICHA TÉCNICA

02 – CAPA REF.: 02



EN 343:2019



4 Nível de resistência à penetração de água

1 Nível de resistência ao vapor de água

X Teste de torre de chuva de vestuário pronto, opcional, não ensaiado

1.1 – COMPOSIÇÃO:

- Capa de segurança Laranja confeccionada em tecido de poliéster (material emborrachado) laminado sintético, Revestido de PVC em uma das faces, espessura de 0,40mm, mangas longas, capuz, costura através de solda eletrônica, sem abertura frontal e com cordão para ajuste.

- Confeccionado em cores diversas.

- Tamanhos:

P: 0,71 comprimento por 1,34 de circunferência;

M: 0,75 comprimento por 1,40 de circunferência;

G: 0,79 comprimento por 1,46 de circunferência;

GG: 0,83 comprimento por 1,54 de circunferência;

EX: 0,87 comprimento por 1,66 de circunferência;

1.2 – EMBALAGENS:

- Separadas por numeração, variando de P/M/G/GG/EX;

- Embaladas em saco plástico transparente 30X40cm;

1.3 – ARMAZENAMENTO E VIDA ÚTIL:

- Armazenar o produto em local arejado;

- Não guardar a peça molhada;

- Colocar o produto preferencialmente em prateleiras, uma peça encima da outra, para não ocasionar marcas no tecido;

- Tempo de vida útil do material estimado em 04 meses; (com bom uso)

- A vida útil da vestimenta não é apenas afetada pela limpeza, mas também depende do bom uso, cuidado e armazenamento.

- Para maior tempo de vida do produto após o uso, lavar com sabão neutro e secar na sombra;

- Para vestir a Capa de Chuva, vista sempre seca, com uma blusa por baixo;

- Para desvestir, molhada ou seca, tire puxando o capuz;

1.4 – RESISTÊNCIA:

- Capa 100% impermeável;

- PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Aviso: Tempo de uso restrito de acordo com a tabela a seguir

Temperatura do ambiente de trabalho	25 °C	20 °C	15 °C	10°C	5°C
Tempo de uso (minutos)	60	75	100	240	-
A resistência ao vapor de água da vestimenta nível 1 pode ser muito superior a 40 Pa.m ² /W, o que significa					

que especialmente as peças de vestuário materiais quase não são respiráveis.

1.5 – RECOMENDAÇÕES:

- Não deixar o produto secar em casa de máquinas, ou exposto ao calor extremo, isso danifica o material e a qualidade do produto, causando ressecamento do material;
- Não lavar com produtos a base de cloro;
- Não passar ferro, vaporização ou tratamento a vapor pode prejudicar o material;
- Não remover manchas com solventes;

1.6 – INFORMAÇÕES EXTRAS:

- A capa não tem nenhum produto químico que cause doença, câncer e alergias;



ARVOREDO
CAPAS, INDUSTRIA
COMERCIO
IMPORTACAO E
E:01118662000123

Assinado de forma digital
por ARVOREDO CAPAS,
INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E
E:01118662000123
Dados: 2023.11.28
11:31:17 -03'00'