

# FICHA TÉCNICA


## Luva CG Supertact PU



|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| MARCA  | CARBOGRAFITE                  |
| C.A    | 41.392                        |
| NORMAS | DIN EN 388:2017 e EN 420:2003 |



7 012642712 8 012642812 9 012642912 10 012643012



### DESCRIÇÃO

Protege as mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes de acordo com o nível de desempenho.

### INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO


Indústria automobilística, indústria de alimentos e manuseio de ferramentas.

### ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura: Fabricada em fio de poliéster;
- Revestimento: Poliuretano na palma da mão, dedos e ponta dos dedos;
- Punho: Tricotado (evita a entrada de detritos na luva).

### COMPOSIÇÃO

64% Poliéster, 34% Poliuretano e 2% Outras Fibras.



Nível de desempenho: Conforme determinado no relatório de ensaio.

### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

As luvas têm a finalidade de proteger as mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes de acordo com o nível de desempenho.

Verifique se as luvas se encontram em perfeito estado de conservação antes de utilizá-las.

Para garantir a utilização correta e adequada da luva, consultar o responsável pela segurança do trabalho.

Verifique o tamanho da luva para que seja adequada a sua mão, o estiramento do tecido pode variar a propriedade de segurança da luva.

As luvas devem ser colocadas para o uso com as mãos secas e limpas.

Não é indicado o uso por pessoas que usem anéis com pedras, pulseiras, ou outro material que possa cortar ou perfurar a luva.

Não foram relatados ou conhecidos casos de alergias, dermatoses ou outro efeito secundário de dano à saúde no uso correto das luvas.

Caso ocorra qualquer sintoma interrompa o uso e procure orientação médica.

Atenção ao risco de acidente no uso das luvas quando máquinas, equipamentos ou partes móveis destes estiverem em operação.

### HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Não existe nenhuma higienização a ser feita nas luvas, portanto quando elas estiverem impregnadas por poeiras, graxas, ou quando apresentarem desgastes, cortes e rasgos, as luvas deverão ser substituídas por novas.

As luvas devem ser guardadas em local seco, arejado e longe de produtos químicos.

www.carbografite.com.br | (24) 2222 - 9900 | sac@carbografite.com.br

**CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226 | CNPJ: 36.427.615/0001-46