

ARVOREDO CAPAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO

Avenida Ganchos, nº 1601, Ganchos de Fora, Governador Celso Ramos/SC.

FICHA TÉCNICA

01 – CAPA ABERTA REF.: 01



EN 343:2019



4 Nível de resistência à penetração de água

1 Nível de resistência ao vapor de água

X Teste de torre de chuva de vestuário pronto, opcional, não ensaiado

1.1 – COMPOSIÇÃO:

- Capa de segurança Laranja confeccionada em tecido de poliéster (material emborrachado) laminado sintético, revestido em PVC em uma das faces, espessura de 0,40mm , mangas longas, capuz, costura através de solda eletrônica, com fechamento frontal e cordão no capuz para ajuste.

- Confeccionado em cores diversas.

- Tamanhos:

P: 0,77 comprimento por 1,34 de circunferência;

M: 0,82 comprimento por 1,36 de circunferência;

G: 0,87 comprimento por 1,38 de circunferência;

GG: 0,92 comprimento por 1,40 de circunferência;

EX: 0,97 comprimento por 1,42 de circunferência;

1.2 – EMBALAGENS:

- Separadas por numeração, variando de P/M/G/GG/EX;

- Embaladas em saco plástico transparente 30X40cm;

1.3 – ARMAZENAMENTO E VIDA ÚTIL:

- Armazenar o produto em local arejado;

- Não guardar a peça molhada;

- Colocar o produto preferencialmente em prateleiras, uma peça encima da outra, para não ocasionar marcas no tecido;

- Tempo de vida útil do material estimado em 04 meses; (com bom uso)

- A vida útil da vestimenta não é apenas afetada pela limpeza, mas também depende do bom uso, cuidado e armazenamento.

- Para maior tempo de vida do produto após o uso, lavar com sabão neutro e secar na sombra;

- Para vestir a Capa de Chuva, vista sempre seca, com uma blusa por baixo;

- Para desvestir, molhada ou seca, tire puxando o capuz;

1.4 – RESISTÊNCIA:

- Capa Aberta 100% impermeável;

- PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Aviso: Tempo de uso restrito de acordo com a tabela a seguir

Temperatura do ambiente de trabalho	25 °C	20 °C	15 °C	10°C	5°C
Tempo de uso (minutos)	60	75	100	240	-

A resistência ao vapor de água da vestimenta nível 1 pode ser muito superior a 40 Pa.m²/W, o que significa que especialmente as peças de vestuário materiais quase não são respiráveis.

1.5 – RECOMENDAÇÕES:

- Não deixar o produto secar em casa de máquinas, ou exposto ao calor extremo, isso danifica o material e a qualidade do produto, causando ressecamento do material;
- Não lavar com produtos a base de cloro;
- Não passar ferro, vaporização ou tratamento a vapor pode prejudicar o material;
- Não remover manchas com solventes;

1.6 – INFORMAÇÕES EXTRAS:

- A capa aberta não tem nenhum produto químico que cause doença, câncer e alergias;

